

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI „RZECZOZNAWCY-PZM” SA

Rok założenia 1991

posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000

01-864 Warszawa, ul. Kochanowskiego 45, tel.: (22) 663 20 17, 663 18 62, fax (22) 866 66 46

www.rzeczoznawcy-pzm.pl e-mail: zarzad@rzeczoznawcy-pzm.pl

Ekspertyzy wykonują rzeczoznawcy

ISO
9001:2000



STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH - EKSPERTMOT

należącego do FIEA - Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych

OPINIA Nr: 94/KOL/2026

z dnia: 2026/08/05

Wykonawca opinii : mgr inż. Sławomir Szymański-rzeczoznawca certyfikowany RS001377

Zleceniodawca: GMINA MIASTKOWO

Adres: ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu uszkodzonego - uszkodzony silnik pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [A] VIII-2026

Rodzaj pojazdu: Autobus
Marka: AUTOSAN S.A.
Model pojazdu: H9.21 12.5t
Wersja: 41S
VIN: S U A S W 3 A A P 2 S 0 2 2 0 4 7
Nr rejestracyjny: BLMK918
Nr IE / ID: 133-00063* / 62422*
Rok produkcji: 2002



Data pierwszej rejestracji	2002/08/23
Data ważności badania technicznego	2027/01/09
Wskaźnik drogowości	485299 km
Okres eksploatacji pojazdu (02/08/23-26/08/03)	287 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Pomarańczowy
Dop. masa całkowita	12500 kg
Rodzaj autobusu	dalekobieżny 2 drzwiowy 44 osobowy
Liczba miejsc siedzących	44
Liczba osi / Rodzaj napędu	2 / 4x2
Rozstaw osi	4100 mm
Oznaczenie silnika	6CT 107A6/7
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	6540 ccm / 110kW (150KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	6 / rzędowy
Długość / Szerokość / Wysokość	10000 mm / 2500 mm / 3167 mm


OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	MATADOR 10.00 R22.5 144/142K FR 2 MASTER	50	50
Przednie prawe:	MATADOR 10.00 R22.5 144/142K FR 2 MASTER	50	50
Tylnie LZ:	MATADOR 10.00 R22.5 144/142K FR 2 MASTER	50	50
Tylnie LW:	MATADOR 10.00 R22.5 144/142K FR 2 MASTER	50	50
Tylnie PZ:	MATADOR 10.00 R22.5 144/142K FR 2 MASTER	50	50
Tylnie PW:	MATADOR 10.00 R22.5 144/142K FR 2 MASTER	50	50

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Podwozie/Silnik/Układ przeniesienia napędu

Silnik pojazdu sprawny technicznie. Widoczne miejscowe drobne wycieki płynów eksploatacyjnych w zakresie adekwatnym do okresu użytkowania pojazdu. Stan techniczny pojazdu wymaga wykonania bieżącej naprawy konserwacyjnej i obsługowej. Braków w kompletacji układu nie stwierdzono.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 94/KOL/2026

z dnia: 2026/08/05

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [A] VIII-2026

Marka: AUTOSAN S.A.


Rok produkcji: 2002


Model: H9.21 12.5t

Wersja: 41S

Nr rejestracyjny: BLMK918

Rodzaj pojazdu: Autobus





2781 STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego
Oddział Pisz
mgr inż. Sławomir Szymański

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
Min. Infrastruktury Nr RS 001377
Certyfikat OC RS Nr 152144/4/13/20/23/26

System INFO-EKSPERT
/SRTSIRD




2781 STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego
Oddział Pisz
mgr inż. Sławomir Szymański

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
Min. Infrastruktury Nr RS 001377
Certyfikat OC RS Nr 559/11/14/17/20/23/26



2781 STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego
Oddział Pisz
mgr inż. Sławomir Szymański

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
Min. Infrastruktury Nr RS 001377
Certyfikat OC RS Nr 559/11/14/17/20/23/26



2781	STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
	Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego
	Oddział Pisz
	mgr inż. Sławomir Szymański
RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY	
Min. Infrastruktury Nr RS 001377	
Certyfikat OC RS nr 159/141/1417/0002/2026	
System INFO-EKSPERT /SRTSiRD	

